


PRÉSENTER CORRECTEMENT UNE SOLUTION



Présenter un montage avec une vue éclatée



Ne pas oublier d'indiquer la légende !





Légende
[1] Corps
[2] Lame
[3] Vis

Présenter des mesures (cotations)



- Les cotes ne doivent pas se couper entre elles ;
- Pas de cotation à l'intérieur du dessin ;
- Ne pas oublier une cotation.




Le symbole \varnothing correspond au diamètre du trou. Ici diamètre 20 mm




Toutes les mesures doivent être indiquées en mm


Présenter plusieurs vues



Vue de droite



Vue de face



Vue de dessus

